




www.phdjauandaimes.com.br

APRESENTAÇÃO TÉCNICA E COMERCIAL



Tel.: (21) 3172-0880



(21) 99764-5103

contato@phdjauandaimes.com.br

ESCORAMENTO DE LAJE PRÉ-FABRICADA

Essa é a primeira providência e uma das fases mais importante na execução de sua laje pré-fabricada. O escoramento deve ser feito antes da colocação das vigotas.



ANDAIME FACHADEIRO



Leve e versátil, é fácil de montar, não requer mão de obra especializada. Possibilita ter plataformas livres para acesso em todo o perímetro de fachada a cada 2 metros de altura. Seguindo as normas da NR 18.

De montagem rápida e simples, as torres de andaimes são formadas pelo encaixe dos quadros tubulares, contraventados por diagonais em "X". O conjunto formado por 2 quadros e 2 diagonais é chamado módulo.


As travas que prendem as diagonais em "X", para o interligamento e contraventamento das torres são extremamente funcionais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A PHD – JAÚ ANDAIMES disponibiliza aos seus clientes assistência técnica dos seus equipamentos por meio de Engenheiros especializados em estruturas tubulares, garantindo a melhor otimização e segurança dos equipamentos locados na obra.



PROJETO E ART



Os projetistas da PHD elaboram estudos técnicos para utilizar os equipamentos mais adequados para melhor custo/benefício. Os projetos são detalhados em AutoCad.

ANDAIME TUBULAR

Muito comuns em reforma e construção para dar acesso na colocação da alvenaria, emboço, pintura, revestimento, rebaixamento de gesso, instalações elétrica, hidráulica e circuito de segurança.



ESCORAMENTO



O conjunto de escoramento metálico é dimensionado para suportar o peso da estrutura e a sobrecarga de pessoas e equipamentos durante a concretagem. Após o concreto ganhar alguma resistência, em tempo definido pelo projetista, é possível remover parte desse escoramento. No entanto, a essa altura a estrutura de concreto ainda não é capaz de suportar a carga sozinha. Por isso o chamado reescoramento (escora), permanece apoiando a laje, até que o concreto ganhe resistência suficiente.